

## COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA DEVESELU

## MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR PREVENTIVE, OPERATIVE SI DE REFACERE



Nr. crt.	MASURI PREVENTIVE	MASURI OPERATIVE			MASURI DE REFACERE (MASURI DUPA IESIREA DIN STAREA DE URGENTA)	COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR pentru SITUATII DE URGENTA	RESPONSABILI CU ACTIUNILE DE APARARE
		-La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase -COD GALBEN ( CA, faza I de apărare la diguri, faza II de apărare la ghețuri) -Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice-COD GALBEN	- La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase-COD PORTOCALIU-CI, faza II la diguri, faza II la ghețuri) - Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice- COD PORTOCALIU	- La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice -COD ROȘU - Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice- COD ROȘU			
	<p>1. Organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numirea și instruirea personalului care asigură alarmarea populației din satele aparținătoare;</li> <li>- numirea personalului responsabil pentru acționarea echipamentelor de alarmare;</li> <li>- stabilirea personalului care execută serviciul de permanență și a locului unde se execută permanența.</li> </ul> <p>2. Elaborarea, prin agentul de inundații, a planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identificarea tuturor surselor de risc la inundații aflate pe raza unității administrativ-teritoriale;</li> <li>- afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.</li> </ul> <p>3. Întocmirea Planului de evacuare a populației și bunurilor în situații de urgență.</p> <p>4. Constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție în caz de inundații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Încheierea de convenții cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situații de urgență.</li> </ul> <p>5. Organizarea periodică, prin agentul de inundații, a adunărilor cetățenești pentru conștientizarea populației asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru apărarea vieții și a bunurilor materiale.</p> <p>6. Realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere.</p> <p>7. Întreținerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localității (îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albi și din secțiunile podurilor și podețelor).</p> <p>8. Interzicerea amplasării unor noi locuințe în zonele cu risc la inundații.</p> <p>9. Organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor.</p>	<p>1. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU în funcție de situația concretă din teren.</p> <p>2. Instituirea permanenței la sediul primăriei.</p> <p>3. Avertizarea populației și a obiectivelor din zonele de risc la inundații.</p> <p>4. Îndepărtarea blocajelor din secțiunile podurilor și podețelor de pe formațiunile torențiale, de pe văi nepermanente.</p> <p>5. Monitorizarea cursurilor de apă și a construcțiilor hidrotehnice de pe raza unităților administrativ-teritoriale.</p>	<p>1. Convocarea ședinței extraordinare a CLSU ori de câte ori situația o impune.</p> <p>2. Instituirea permanenței la sediul primăriei.</p> <p>3. Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU și Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborarea Rapoartelor operative prin agenții de inundații.</li> </ul> <p>4. Avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații.</p> <p>5. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundațiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea patrulării cursurilor de apă și digurilor;</li> <li>- Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă și formațiunilor torențiale;</li> <li>- Interzicerea efectuării unor breșe în diguri sau baraje;</li> <li>- Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă;</li> <li>- Asigurarea supravegherii podurilor și podețelor cu secțiuni subdimensionate;</li> <li>- Evacuarea populației și animalelor dacă evoluția fenomenelor periculoase o impune;</li> <li>- Evacuarea apei acumulate în imobile.</li> </ul>	<p>1.Convocarea în ședință extraordinară a CLSU ori de câte ori situația o impune;</p> <p>2.Instituirea permanenței la sediul primăriei ;</p> <p>3.Avertizarea-alarmarea populației din zonele cu risc la inundații;</p> <p>4.Asigurarea funcționării fluxului informațional între CLSU, Centrul Operațional al IJSU și Centrul Operativ al SGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea și transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundațiilor.</li> </ul> <p>5.Alarmarea populației în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.</p> <p>6.Asigurarea participării membrilor SVSU și a cetățenilor la acțiunile de intervenție operativă.</p> <p>7.Evacuarea populației și animalelor, asigurarea cazării populației, adăpostirea animalelor, distribuirea de apă potabilă și alimente.</p>	<p>1. Conștientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de inundații (fizic).</p> <p>2. Sprijinirea activității Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialiști, numiți prin ordinul prefectului.</p> <p>3. Asigurarea participării cetățenilor la acțiunile de refacere și reconstrucție.</p> <p>4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării și pe terenurile agricole.</p> <p>5. Salubritatea surselor și instalațiilor de alimentare cu apă și a terenurilor care au fost afectate.</p> <p>6. Interzicerea efectuării de breșe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC.</p>	ANEXA. I la dispoziția 233/23.08.2013	<p>1. Responsabili pentru evacuarea populației asigurarea spațiilor de cazare temporară : Ing. ALIMAN ION Tel. 0765832000</p> <p>2. Responsabili pentru asigurarea permene la Primărie GORCEA DOREL Tel. 0786042531</p> <p>3. Responsabili pentru întocmirea și transmiterea rapoartelor Operativ zilnice : Sef SVSU Giurea Ion Tel 0763804267</p>

Întocmit  
Sef S.V.S.U  
Giurea Ion



PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PRIMAR,  
Ing. ALIMAN ION

# HARTA CU ZONELE INUNDABILE

## A COMUNEI DEVESELU



### LEGENDĂ

— curs de apă

■ = Baraj

▭ = Zone inundabile

7. TABEL CU DATE CARACTERISTICE DE APĂRARE

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ /COMITETUL LOCAL SITU PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ																
DATE CARACTERISTICE PENTRU ACȚIUNI OPERATIVE ALE COMITETELOR LOCALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ																
Nr. crt.	COD SIRUTA	COMITETUL LOCAL DEVESELU	CURS DE APA/toate cursurile de apă de pe raza localității (permanente sau nepermanente) SURSE DE RISC la inundații: revărsări cursuri de apă, activare formațiuni torențiale, avarii și accidente la construcții hidrotehnice (diguri, baraje), ape interne	Numar telefon; fax. E-mail	AMPLASAMENT STATIE HIDROMETRICĂ LOCALĂ	MARIMI LOCALE DE APARARE			AMPLASAMENT STATIE HIDROMETRICĂ AVERTIZOARE / POST PLUVIOMETRIC AVERTIZOR	MARIMI DE APARARE AVERTIZOARE ZONALE			TIMPUL DE PROPAGARE A VIITURILOR SAU DE CONCENTRARE A PRECIPITATIILOR PERICULOASE DE LA POSTUL	OBIECTIVE AFLATE IN ZONE DE RISC LA INUNDATII SI ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE	LUCRARI HIDROTEHNICE DE APARARE EXISTENTE - caracteristici tehnice/cursul de apă pe care sunt amplasate. DEȚINĂTOR	ASIGURARILE DE CALCUL/REALE ALE CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE EXISTENTE, CU DEBITELE AFERENTE
						CA F1	CI F2	CP F3		CA F1	CI F2	CP F3				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		BAZINUL HIDROGRAFIC OLT														
		COMUNA DEVESELU														
1	.....	SAT DEVESELU	Pirliti(Redea) avarie baraj Redisoara SGA OLT	E-mail: dispecerat.ot@da.o.rowater.ro Telefon: 249 430 103 Fax: 249 434 201					Stația meteo Caracal	25l/mp/1oră;45l/mp în 3 ore	35l/mp/1oră; 60l/mp in 3 ore	50l/mp/1oră 80l/mp in 3 ore		Sc Tubomet SC Biotera ; proprietari teren agr 500ha; 0,5 Km DN 54; 0,5 Km CF	Baraj Redisoara I 11m;l coronament 488m ; Volum 1,7 mil mc	1/9,46/47.12mc/s
		SAT DEVESELU	Baraj Deveselu; Vale nepermanentă, avarie baraj; ANIF Caracal	e-mail: olt@anif.ro. Tel 0249.51.52.93. Fax: 0249.51.22.22					Stația meteo Caracal	25l/mp/1oră;45l/mp în 3 ore	35l/mp/1oră; 60l/mp in 3 ore	50l/mp/1oră 80l/mp in 3 ore		20 gospodării; 15 ha. Grădini	Baraj Deveselu I 11,6 m; L coronament 523 m ; Volum 1,4 mil mc	1/0.3 0.27/14.9 mc/s
		SAT COMANCA	Vale Comanca Baraj Comanca ; Vale nepermanentă, avarie baraj;ANIF Caracal	e-mail: olt@anif.ro. Tel 0249.51.52.93 . Fax: 0249.51.22.22					Stația meteo Caracal	25l/mp/1oră;45l/mp în 3 ore	35l/mp/1oră; 60l/mp in 3 ore	50l/mp/1oră 80l/mp in 3 ore		20 gospodării; 25 ha gradini	Baraj Comanca I 8,35 L coronament 140m ; Volum 0.5 mil mc	1/0.3 0.27/14.9mc/s
		SAT COMANCA	Vale Comăncuța; Baraj Comăncuța ; Vale nepermanentă; avarie baraj;ANIF Caracal	e-mail: olt@anif.ro. Tel 0249.51.52.93. Fax: 0249.51.22.22					Stația meteo Caracal	25l/mp/1oră;45l/mp în 3 ore	35l/mp/1oră; 60l/mp in 3 ore	50l/mp/1oră 80l/mp in 3 ore		25 ha teren agr.	Baraj Comăncuța I- 9.05; l coronament 245; Volum 0.4mil mc	1/0.3 0.27/14.9mc/s

PREȘEDINȚELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DEVESELU  
PRIMAR  
Ing. ALIMAN ION

Sef SVSU

Giurea Ion

Nota:

CA - COTA DE ATENȚIE, CI - COTA DE INUNDAȚIE, CP - COTA DE PERICOL, F I -, FII, FIII la diguri și gheturi (definire)

**SEMNICIFICAȚIA CODURILOR DE CULORI:****CODUL GALBEN** - Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanți, văi nepermanente și pâraie, torenți) sunt periculoase și se prevede posibilitatea depășirii **COTELOR DE ATENȚIE pe cursurile de apă.****CODUL PORTOCALIU**- Fenomenele hidrologice prognozate (scurgeri importante pe versanți, văi nepermanente și pâraie, torenți) sunt periculoase și se prevede depășirea iminentă a **COTELOR DE INUNDAȚIE** pe cursurile de apă (cota de la care se inunda primele obiective).**CODUL ROSU**- Fenomenele

pe cursurile de apă(cota de la care s-ar putea impune evacuarea populației și a animalelor).